









КАКАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТОЙКЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ?

					
Держатель инструмента	MAG 28 LTX 32	MAG 32		MAG 50	B 32/3 + M100
Непосредственный зажим Weldon 19 мм (3/4") с автоматическим внутренним охлаждением	•	•		•	
Держатель МК 2	•			•	
Держатель МК 3					•
Применение					
Сверление корончатыми сверлами	■■■	■■■		■■■	■■■
Сверление спиральными сверлами	■■■	■■■		■■■	■■■
Работа с зенкерами	■	■		■■■	■
Нарезание резьбы	-	-		■■■	-
	<p>Коническая оправка МК 2 → В 16, № для заказа 635115000</p>  <p>Сверлильный патрон с внутренним конусом В16</p> <p>Корончатые сверла HSS и HM</p> <p>Зенкер (не входит в принадлежности Metabo)</p> <p>Спиральное сверло по металлу</p>	<p>Адаптер для сверлильного патрона Weldon 19 мм → 1/2" - 20 UNF, № для заказа 626611000</p>  <p>Сверлильный патрон с внутренней резьбой 1/2" - 20 UNF</p> <p>Корончатые сверла HSS и HM</p> <p>Зенкер (не входит в принадлежности Metabo)</p> <p>Спиральное сверло по металлу</p>		<p>Коническая оправка МК 2 → В 16, № для заказа 635115000</p>  <p>Сверлильный патрон с внутренним конусом В16</p> <p>Корончатые сверла HSS и HM</p> <p>Зенкер и метчик (не входят в принадлежности Metabo)</p> <p>Спиральное сверло по металлу</p> <p>Переходник для метчика Weldon 19 мм → M10 / M12 / M16, № для заказа 626625000 - 626627000</p>	<p>Переходная насадка МК 3 / 2 наружный Ø конус Морзе МК 3 на внутренний Ø конус Морзе МК 2, № для заказа 635143000</p>  <p>Система быстрой замены МК2 → Weldon 19 мм, № для заказа 626604000</p> <p>Коническая оправка МК 3 → В 16, № для заказа 635125000</p> <p>Сверлильный патрон с внутренним конусом В16</p> <p>Корончатые сверла HSS и HM</p> <p>Спиральное сверло по металлу</p>

Применение: ■ подходит ■■■ хорошо подходит ■■■■ оптимально Оснащение: • в наличии ○ опционально