Metabo Quick-Schnellwechselsystem.

Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren und Schrauben ...

... und speziellen Anwendungen wie Winkelschrauben, wandnahes Schrauben oder Arbeiten mit extremen Drehmomenten

QUICK

Modell		Bestell-Nr	BS 18 LTX-3 BL Q I BS 18 LTX-3 BL Q I Metal SB 18 LTX-3 BL Q I SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 L BL Q SB 18 L BL Q	BS 18 L Quick SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick PowerMaxx SB Quick
			603184 **603180** **603185** **603182**	**602359** **602361**	**602362**	**602334**	**613156** **613158**	**614052** **614054**	**601039**	**601749**	**600156** **600385**
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, „QuickPlus“		627197000	✓								
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“		627189000	✓								
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M/HM, „Quick“		627203000		✓	✓	✓					
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S 1 M, „Quick“		627240000		✓	✓	✓					
Schnellwechselzahnkranzbohrfutter „Quick“		627238000		✓	✓	✓					
Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 „Quick“ H 1 R+L, M8-M12 „Quick“		627235000 627237000			✓	✓					
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, „Quick“		636608000					✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, „Quick“		627259000					✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselhalter für Bits und Stecknussen „QuickPlus“		627341000	✓								
Schnellwechselbithalter „Quick“		627241000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627242000	✓	✓	✓						
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627077000				✓					
Schnellwechselwinkeladapter „Quick“		627261000					✓	✓	✓	✓	✓
Exzenteraufsatz Set BS LTX „Quick“		627343000	✓	✓	✓						
Exzenteraufsatz „Quick“		627234000					✓	✓	✓	✓	✓
Drehmomentvorsatz PowerX3		627256000	✓	✓	✓						
Drehmomentvorsatz PowerX3 DC		627232000	✓	✓	✓						