Système de changement rapide Metabo Quick.

Passage du perçage au vissage en quelques secondes et sans outil ...

... et application spéciales comme le vissage en angle, le vissage près des murs ou les travaux avec des couples de rotation extrêmes

QUICK

Modèle		Référence	603184 603180 603185 603182 BS 18 LTX-3 BL Q I / BS 18 LTX-3 BL Q I Metal / SB 18 LTX-3 BL Q I / SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	602359 602361 BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I	602362 GB 18 LTX BL Q I	602334 BS 18 LT BL Q	613156 613158 BS 18 L BL Q / SB 18 L BL Q	614052 614054 BS 18 L Quick / SB 18 L Quick	601039 PowerMaxx BS 12 BL Q	601749 PowerMaxx BS BL Quick	600156 600385 PowerMaxx BS Quick / PowerMaxx SB Quick
Mandrin à changement rapide Futuro Top, R+L, « QuickPlus »		627197000	✓								
Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1 M, « QuickPlus 0187		627189000	✓								
Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1M/HM, « Quick »		627203000		✓	✓	✓					
Mandrin à changement rapide Futuro Plus S 1 M, « Quick »		627240000		✓	✓	✓					
Mandrin à clé à changement rapide « Quick »		627238000		✓	✓	✓					
Mandrin porte-taraud à changement rapide Futuro Plus; H 1 R+L, M4-M6 « Quick » H 1 R+L, M8-M12 « Quick »		627235000 627237000			✓	✓					
Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 – 13 mm, « Quick »		636608000					✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, 1 – 10 mm, « Quick »		627259000					✓	✓	✓	✓	✓
Fixation à changement rapide pour embouts et douilles « QuickPlus »		627341000	✓								
Porte-embout à changement rapide « Quick »		627241000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptateur coudé à changement rapide « Quick »		627242000	✓	✓	✓						
Adaptateur coudé à changement rapide « Quick »		627077000				✓					
Adaptateur coudé à changement rapide « Quick »		627261000					✓	✓	✓	✓	✓
Porte-embout de vissage excentré Set BS LTX « Quick »		627343000	✓	✓	✓						
Porte-embout de vissage excentré « Quick »		627234000					✓	✓	✓	✓	✓
Démultiplicateur de couple PowerX3		627256000	✓	✓	✓						
Démultiplicateur de couple PowerX3 DC		627232000	✓	✓	✓						