

Tiempos de funcionamiento de amoladoras angulares de batería de un vistazo.

Aplicación	Máquina	Accesorios	Batería				
			Li-Power		LiHD		
			 4.0 Ah	 5.2 Ah	 5.5 Ah	 8.0 Ah	 10.0 Ah
Metal							
Cortar acero de refuerzo Ø 10mm (cortes por carga de la batería)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	70	92	102	149	186
	W 18 L 9-125		90	116	130	189	236
	W 18 L BL 9-125		95	123	137	200	250
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		101	131	146	212	266
Cortar acero de refuerzo Ø 16mm (cortes por carga de la batería)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	37	48	51	74	93
	W 18 L 9-125		39	51	54	78	98
	W 18 L BL 9-125		46	60	64	93	116
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		48	-	66	96	119
Cortar acero de refuerzo Ø 20mm (cortes por carga de la batería)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	31	-	43	62	78
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		31	-	43	63	78
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	32	-	47	68	84
Cortar acero de refuerzo Ø 30mm (cortes por carga de la batería)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	16	-	23	34	42
Desbarbar, rectificado ligero de componentes de acero (metros por carga de la batería)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Disco abrasivo de láminas Flexiamant Ø 125 mm P 60, F-CC (624277)	35	46	51	74	93
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		39	50	56	82	101
Preparación del cordón de soldadura altura de bisel 8mmx30° (centímetros por carga de la batería)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Disco abrasivo de láminas Flexiamant Ø 125 mm P 40, F-CC (624275)	-	-	76	110	-
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		-	-	81	118	-
Rectificar cordón de soldadura (corte transversal 7x 3mm) (centímetros por carga de la batería)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Disco abrasivo de láminas Flexiamant Ø 125 mm P 40, F-CC (624275)	-	-	93	136	-
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		-	-	116	169	-
Cortar tubo cuadrado 15x15x1,5mm (S235JR) (Cortes por carga de la batería)	W 18 7-125	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	83	108	120	175	219
	W 18 L 9-125		99	128	143	208	261
	W 18 L BL 9-125		116	150	167	243	303
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		114	147	164	239	299
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		116	150	167	244	304
Cortar acero plano 60x10mm (S235RJ) (Cortes por carga de la batería)	WVB 18 LT BL 11-125 Quick	Flexiarapid super Ø 125 x 1,0 mm, Inox (616220)	-	-	20	30	-
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		-	-	21	31	-
	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Flexiarapid super Ø 230 x 1,9 mm, Inox (616229)	20	-	29	42	53
Materiales minerales							
Cortar piedra para borde de césped de hormigón 1000 x 300 x 50 mm (Cortes 300 mm por carga de la batería)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Disco de cortar de diamante Ø 230 x 22,23 mm, »CP«, hormigón »professional« (628574)	10	13	14	21	26
Cortar a lo largo de las tejas, tejas tipo Frankfurt Braas (Cortes por carga de la batería)	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Disco de cortar de diamante Ø 230 x 22,23 mm, »UP«, universal »professional« (628562)	31	40	45	65	82
Cortar gres fino 10x300mm (Cortes por carga de la batería)	W 18 7-125	Disco de cortar de diamante Ø 125 x 22,23 mm, »TP«, azulejos »professional« (628579)	15	19	21	31	38
	W 18 L 9-125		16	22	24	36	44
	W 18 L BL 9-125		20	26	29	42	53
	WVB 18 LT BL 11-125 Quick		20	26	30	43	54
	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick		20	25	29	42	53

Los tiempos de funcionamiento especificados pueden variar según la aplicación, el material a cortar y el estado de carga de la batería.

Batería recomendada

- no recomendado